

Orientierungen; Gemeinderat

181 012.18 Organisation; Behörde; Parlamentarische Vorstösse

**Einfache Anfrage; Unterführung in Busswil Richtung Worben; Wasserproblematik;
Beantwortung**

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Bei einer Besichtigung der Unterführung wurde die Wasserproblematik festgestellt. Der Ingenieur, welcher die Sanierung vor rund zehn Jahren durchgeführt hat, wurde kontaktiert. Die Problematik wird nun analysiert und es konnte bereits festgestellt werden, dass die Eisenschicht zu dünn ist. Vor rund zehn Jahren konnte diese wegen der Höhe nicht dicker gemacht werden. Wie genau das Problem behoben werden kann, wird sich bei weiteren Abklärungen zeigen. Es ist durchaus denkbar, dass es früher oder später daraus ein Geschäft geben wird. Da bereits mehr als zehn Jahre vergangen sind müssen allfällige Garantien noch geklärt werden. Mehr Details dazu folgen in einem weiteren Geschäft.

