

Orientierungen; Gemeinderat

2015-1369

290 081.99 Verkehr; Verkehrsinfrastruktur; Informationen

Bau + Planung

**Beantwortung Einfache Anfrage; Egli Eduard, SVP; Erneutes Wasserproblem
Unterführung Buswil**

Christen Rolf, Gemeinderat, BDP: Es wurde herausgefunden, dass der Unterbau relativ schwach ist und stark belastet wird. Das Risiko, dass auch weiterhin Rinnstellen entstehen ist da, ausser man würde eine umfangreiche Sanierung durchführen. Dies würde bedeuten, den ganzen Unterbau zu entfernen und neu zu machen. Dies wäre allerdings mit riesigen Kosten verbunden. In der letzten Zeit wurden die Dilatationsfugen erneuert. Teilweise ist zwar noch oberflächlich Wasser zu sehen, welches jedoch nichts zu bedeuten hat. Aufgrund des Zulaufs sind Sickerleitungen nicht möglich. In den letzten Wochen wurden Thorma-Jointfugen eingelegt. Die Stelle wird weiter beobachtet und möglicherweise wird ein schräg gefrästes Profil, ein sogenanntes Entwässerungsprofil montiert, damit das Wasser besser ablaufen kann.

